

## 經濟部標準檢驗局 函

地址：100026臺北市中正區濟南路1段4號  
聯絡人：王鴻儒  
聯絡電話：02-23431700#262  
傳真：02-23922402  
電子信箱：hj.wang@bsmi.gov.tw



受文者：台北市報關商業同業公會

發文日期：中華民國113年5月9日

發文字號：經標檢政字第11300025920號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (313150000G113000259201-1.pdf、313150000G113000259201-2.pdf)

主旨：有關屬本局公告應施檢驗玩具商品範圍之「兒童對講機」商品，新增其所歸列之參考貨品分類號列，詳如說明，請惠予轉知相關業者，請查照。

說明：


- 一、查旨揭商品為設計可供兒童玩耍使用之聲控玩具商品（詳如商品清單），爰核判屬本局公告應施檢驗玩具商品範圍。
- 二、再查經濟部國際貿易署於113年4月30日以貿管理字第1130001724號函，將旨揭商品歸列貨品分類號列8517.62.00.00-5「接收、轉換及傳輸或再生聲音、圖像或其他資料之機器，包括交換器及路由器」項下，惟該號列尚非屬本局公告應施檢驗玩具商品參考貨品分類號列。
- 三、為落實邊境管制，本局已依前函及「應施檢驗商品公告採參考貨品分類號列處理原則」，將8517.62.00.00-5增列為應施檢驗玩具商品之參考貨品分類號列。
- 四、檢附修正後之「經濟部標準檢驗局應施檢驗玩具商品參考



## 貨品分類號列明細表」1份。

正本：中華民國全國商業總會、中華民國全國工業總會、台北市工業會、台灣省商業會、台北市進出口商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、台北市報關商業同業公會、台中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、新北市進出口商業同業公會、台灣省工業會、台灣省進出口商業同業公會、台南市商業會、台南市工業會、台灣省進出口商業同業公會聯合會、台東縣進出口商業同業公會、花蓮縣進出口商業同業公會、宜蘭縣進出口商業同業公會、基隆市進出口商業同業公會、新竹縣進出口商業同業公會、新竹市進出口商業同業公會、苗栗縣進出口商業同業公會、臺中市進出口商業同業公會、南投縣進出口商業同業公會、彰化縣進出口商業同業公會、雲林縣進出口商業同業公會、嘉義縣進出口商業同業公會、嘉義市進出口商業同業公會、臺南市進出口商業同業公會、屏東縣進出口商業同業公會、花蓮縣報關商業同業公會、臺北市工業會、高雄市工業會、高雄市總工業會、桃園市工業會、彰化縣工業會、台灣省商業會、臺北市商業會、高雄市商業會、中華民國無店面零售商業同業公會、台灣網路暨電子商務產業發展協會、台灣區玩具暨孕嬰童用品工業同業公會、經濟部標準檢驗局綜合企劃組、經濟部標準檢驗局檢驗技術組、經濟部標準檢驗局所屬各分局

副本：經濟部國際貿易署、財政部關務署基隆關、財政部關務署臺北關、財政部關務署臺中關、財政部關務署高雄關、財團法人全國認證基金會、財團法人台灣商品檢測驗證中心、財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心、訊想科技股份有限公司（均含附件）



附件



商品清單

項次	貨品分類號列	★進口或國內產製	★商品名稱	★型號/規格	★材質	★適用年齡	★售價	★販售商店類型	★商品用途	樣品圖片 (含商品本體及外盒圖片)	中文標示樣張圖片	備註
1		進口	對講機	iWT-200						<p>PVC材質造型公仔 不可拆下</p> <p>鍍合金金屬掛飾 單款附2片</p>		已過 NCC 認證,經標三字第 1110000770 0號,想請問針對吊飾和造型的部分是否應另做玩具檢測

備註：

- ★屬必填欄位，如必填欄位未填寫者，須於備註欄敘明理由，未依前揭規定辦理或資料不齊者，經本局通知限期補正，屆期未補正致無法判定時，本局將以退件處理。
- 彩色圖片之”背景”應為單一顏色(如白色或黑色)為限，並須去除透明包裝膜且清晰可辨。
- 本案將依所附資料判定，若實體商品樣態、使用方法、標示資訊及注意事項等與所附資料不一致時，應依實體商品另為判定



經濟部標準檢驗局應施檢驗玩具商品參考貨品分類號列明細表

修訂日期:113 年 5 月 1 日

品名	參考貨品分類號列
兒童玩具(限檢驗 CNS 4797 玩具安全國家標準所規範供 14 歲以下兒童玩耍遊戲之產品)	3213.10.00.00.5、3307.30.00.00.8、 3407.00.10.00.1、3824.99.99.90.3、 3918.90.10.00.4、3923.50.00.90.8、 3924.90.00.90.9、3926.40.00.00.7、 3926.10.00.00.3-A、3926.90.90.90.8、 4006.90.90.00.8-A、4016.92.00.00.3-A、 4202.12.00.10.2-A、4202.22.00.20.8、 4202.92.90.92-7、4823.90.00.31.1-B、 6114.30.00.00.5、6114.90.90.00.3、 6211.43.00.90.3、6306.29.10.00.4、 6306.22.00.00.3、6306.29.90.00.7、 6307.90.90.90.1-D、6506.99.90.10.8、 8306.10.00.00.3、8306.29.00.00.2、 8414.59.90.00.5-B、8472.90.30.00.8-A、 8505.11.00.00.1、8505.19.00.00.3、 8516.79.00.00.7-Z、 <a href="#">8517.62.00.00-5</a> 、 8543.70.99.90.6-F、8715.00.00.00.0-B、 8806.21.00.00.5-A、8806.22.00.10.2-A、 8806.91.00.00.0.A、8806.92.00.10.7-A、 9208.10.00.00.0、9404.90.00.19.4-C、 9404.90.00.90.6-C、9503.00.11.00.1-B、 9503.00.21.00.9、9503.00.22.00.8、 9503.00.23.00.7、9503.00.24.00.6、 9503.00.29.00.1、9503.00.31.00.7、 9503.00.41.00.5、9503.00.51.00.2、 9503.00.61.00.0、9503.00.62.00.9、 9503.00.71.00.8、9503.00.81.00.6、 9503.00.91.10.2、9503.00.91.20.0、 9503.00.91.90.5、9503.00.92.10.1、 9503.00.92.90.4、9503.00.93.10.0、 9503.00.93.20.8、9503.00.93.30.6、

品名	參考貨品分類號列
	9503.00.93.90.3、9504.50.00.90.3-D、 9504.90.90.00.5、9505.10.00.90.1、 9505.90.00.00.3、9506.62.90.00.7、 9506.69.90.00.0、9506.91.00.00.1 及 9506.99.00.90.4-B。